



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

RX




RXF




Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	h	l	b ₁	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b	Масса, кг RX / RXF
107	364	260	370	360	459	140 _{0,5}	210	310	45	152	80	22	300	17,5	17,5	350	250h6	120	18	88 / 103
													400	17,5	17,5	450	350h6	22		

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА



Габарит	I	d	S	b	t
107	120	60k6	M20	18	64

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

* не использовать для монтажного положения М4

Габарит	L	D	I	d	S	b	t
107	AD4	208	80	38	M12	10	41
	AD5	281	110	42	M16	12	45
	AD6	321	110	48	M16	14	52

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

